



SGBP5156
Januar 2014
(Übersetzung: Februar 2014)

Ersatzteil- Handbuch

586C KETTENDOZER FÜR BAUSTELLENVORBEREITUNG

SL51-Up (Maschine)
TXD1257-Up (Motor)

Angetrieben durch C9 Motor